




ARTERO
SPEKTRA
PROFESSIONAL HAIR CLIPPER

INSTRUCCIONES DE USO
E
INSTRUCTIONS FOR USE
GB
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
F
ISTRUZIONI PER L'USO
I
GEBRAUCHSANWEISUNG
D
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
P
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
R
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
C

ARTERO
PROFESSIONAL HAIRDRESSING - SINCE 1969

E SPEKTRA PROFESSIONAL HAIR CLIPPER



ACCESORIOS
RECALCE 3mm RECALCE 6mm RECALCE 9mm RECALCE 12mm GUIDE-COMB 3MM GUIDE-COMB 6MM GUIDE-COMB 9MM GUIDE-COMB 12MM CEPILLO LIMPIEZA CLEANING BRUSH ACEITE LUBRICANTE BASE CARGADORA


Especificaciones

Nombr del producto: SPEKTRA PROFESSIONAL HAIR CLIPPER
Referencia: M629
Adaptador: AC 100-240V 50/60Hz, salida 5V DC-1000mA
Batería: 3.7V 1600mAh
Clase de Batería: Litio Li-Ion
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de uso: 250 minutos
La temperatura ambiental más adecuada de carga es de 5°C-40°C

CONEXIÓN MÚLTIPLE



INSTRUCCIONES DE CARGA




Inserte el conector en la ranura inferior de la máquina o ponga la máquina en la base cargadora en función de su trabajo con o sin cable.
• Confirme que la máquina esté apagada, y luego conecte el adaptador en la ranura de alimentación.

• Recomendamos dejar la batería completamente una vez al mes y cargarla completamente.

• Póngala en marcha.

• El tiempo de carga es de 3 horas. A partir de 10 ciclos enteros de carga/descarga podrá conseguir el 100% de autonomía.

MODO DE EMPLEO



5. Según las revoluciones a las que vaya la máquina, el tiempo de autonomía se disminuye:

(RPM/MIN)	5000RPM	5500RPM	6000RPM	6500RPM	7000RPM
Tiempo restante	250min	235min	220min	205min	190min

Señales acústicas de la máquina durante su uso:

- Cuando empieza a cortar.
- Cuando las revoluciones a las que vaya la máquina, el tiempo de autonomía se disminuye.

ADVERTENCIAS

No limpie la máquina con agua. Absténgase de limpiarla con productos químicos. Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños. No intente desmontar, reparar o modificar la máquina por usted mismo.

ATENCIÓN: coloque la palanca de ajuste en el nivel 1,9 mm (IV), antes de la instalación de la cuchilla.

IMPORTANTE: Para una buena autonomía se recomienda mantener siempre la cuchilla limpia y lubricada. Por eso recomendamos el Oil Fresh de Artero (ref.Y447). También se recomienda para un buen mantenimiento utilizar dos gotas de aceite mineral en los dientes de la cuchilla (1 vez al día).

LCD DISPLAY

NINGÚN DE SOBRECARGA EN LA CUCHILLA (BURDEN STATUS)

A Si la luz se mantiene dentro los tres primeros niveles, la cuchilla es normal.

B Cuando se enciende la luz del cuarto nivel, significa que la cuchilla necesita aceite.

C Cuando se enciende la luz del quinto nivel, hay una sobrecarga muy elevada. La máquina hará una señal acústica.

** Si la señal acústica persiste tras haber limpiado y colocado bien la cuchilla, significa que ha alcanzado la vida útil de la cuchilla y debe poner una nueva.

E LCD DISPLAY

ON / OFF

Control digital de altura de corte

Altura corte

Nivel batería

RPM

Autonomía

Altura de corte

+/+ velocidad

LCD display

Transformador eléctrico:

Accesorios

RECALCE 3mm

RECALCE 6mm

RECALCE 9mm

RECALCE 12mm

GUIDE-COMB 3MM

GUIDE-COMB 6MM

GUIDE-COMB 9MM

GUIDE-COMB 12MM

CLEANING BRUSH

ACEITE LUBRICANTE

BASE CARGADORA

RECALCE 15mm

RECALCE 18mm

RECALCE 21mm

RECALCE 25mm

GUIDE-COMB 15 MM

GUIDE-COMB 18 MM

GUIDE-COMB 21 MM

GUIDE-COMB 25 MM

CHARGE STAND

ACCESORIOS

PETTINE 3 mm

PETTINE 6 mm

PETTINE 9 mm

PETTINE 12 mm

PETTINE 15 mm

PETTINE 18 mm

PETTINE 21 mm

PETTINE 25 mm

SPAZZOLA DI PULIZIA

OLIO LUBRIFICANTE

BASE DI CARICA

RECALCE 1.9 mm

GUIDE-COMB 1.9 MM